



Correção de Produto

Necessário Agir Imediatamente

Data 24 de novembro de 2016

Produto

Produto	Número de Lista	Números de Série
ACCELERATOR a3600 IOM	06P33-01	ACP009 a ACP129

Explicação

A Abbott Diagnostics recebeu a carta em anexo da Inpeco, fabricante do ACCELERATOR a3600. Você está recebendo este comunicado porque os produtos listados abaixo podem ter sido instalados com um cabo potencialmente não conforme que pode superaquecer. Os cabos específicos impactados conectam o barramento de distribuição de energia aos seguintes módulos:

Produto	Número de Lista
ACCELERATOR a3600 Storage and Retrieval Module (SRM) 9000	06P46-01
ACCELERATOR a3600 Storage and Retrieval Module (SRM) 15000	06P46-21
Centrifuge Module	06P37-01
i2000SR Interface Module	06P49-02

Impacto para os Pacientes

Consulte a carta da Inpeco em anexo para mais informações sobre o risco à segurança do operador. Não há impacto sobre os resultados de pacientes. Resultados gerados anteriormente não são impactados.

Medidas Necessárias

A Abbott substituirá os cabos potencialmente não conformes nos próximos meses. À medida que as peças estiverem disponíveis, sua equipe de serviço Abbott entrará em contato para agendar a substituição dos cabos.

Guarde uma cópia deste comunicado nos arquivos de seu laboratório.

Contato

Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes causados. Em caso de dúvidas em relação a este comunicado, entre em contato com o Centro de Serviço ao Cliente local (0800 119099) e informe o seguinte número de controle FA27OCT2016.