

Prezado cliente,

Solicitamos a liberação do seu equipamento de ultrassom TOSHIBA (modelos TUS-X100; TUS-X200; TUS-X200S; TUS-A300; TUS-A400 TUS-A500; TUS-AI700; TUS-AI800; TUS-AI900) para a realização de uma atualização de software:

Esse procedimento se faz necessário uma vez que a Toshiba Medical Systems Corporation emitiu os alertas **FMI-MUB32, FMI-MUB34, FMI-MUB37 e FMI-MUB40** para correção do problema descrito abaixo:

Foi identificado um valor do método "continuous trace" significativamente inferior (15-20 mmHg) ao método "spline trace" para MPG.

O tempo de serviço estimado é de aproximadamente 1 hora, para cada equipamento.

Por ser um procedimento solicitado pelo fabricante Toshiba, não haverá custo por este serviço.

A disposição para maiores esclarecimentos,



Euler Cardoso Guimarães
Coordenador Técnico – Ultrassom

TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA

Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo, - BRASIL, CEP: 06460-120
TEL: +55 11 4134-0000 FAX: +55 11 4134-0001 www.toshibamedical.com.br

Canon
CANON GROUP