

Ação de Campo: Analisadores ABL90

Prezado Cliente

Em Janeiro de 2017 a Radiometer informou sobre um problema clínico potencial no ABL90. O problema era que amostras “cordão umbilical arterial” e “cordão umbilical venoso” eram transmitidas como “Cordão umbilical” para o LIS/HIS ou um Sistema middleware.

A Solução final para esse problema, que é uma atualização de software do aparelho para a versão 3.3 ou maior já se encontra instalada em seu(s) aparelho(s). Essa nova versão assegura que amostras de “cordão umbilical arterial” e “cordão umbilical venoso” sejam transmitidas corretamente para o LIS/HIS ou Sistema middleware.

Produto afetado

Todos os ABL90 com versões de Software anteriores a 3.3

O que o Cliente deve fazer no curto prazo:

Nenhuma ação é necessária, visto que as contramedidas temporárias que foram implementadas.

OBS:

Se você não for o usuário final do produto afetado, favor fazer com que essa carta seja distribuída até o mesmo.

Em caso de dúvidas favor contatar o Representante da Radiometer

Atenciosamente,
BIODINA Instrumentos Científicos Ltda

Sylvio dos Santos Jr.
Responsável Técnico

FORMULÁRIO DE RESPOSTA

ASSUNTO:

Aparelhos ABL800; Resultados baixos de Creatinina em amostras de pacientes