

Julho de 2020

FA920

Prezado Profissional da Saúde,

A Medtronic está emitindo voluntariamente as seguintes notificações de segurança associadas ao Sistema de Infusão SynchroMed™ II:

- Erro de Memória da Bomba SynchroMed II™
- Formato Numérico Incorreto do Programador de *Tablet* do Clínico SynchroMed II CT900 nos Parâmetros de Referência em alguns idiomas não-Ingleses.

Esses problemas não estão relacionados entre si, no entanto, eles podem ser solucionados por uma única atualização do Aplicativo de Software SynchroMed Modelo A810, usado com o Programador de *Tablet* do Clínico CT900, para a versão 1.1.342.

Você está recebendo esta notificação porque, com base em nossos registros, é afetado pelas duas notificações de segurança.

As cartas anexas fornecem uma descrição de cada problema, recomendações e ações solicitadas. Instruções detalhadas para atualizar o Aplicativo de Software SynchroMed™ Modelo A810 para a versão 1.1.342 estão incluídas nessas cartas. As instruções de atualização de software também podem ser encontradas na página de Conectividade Digital do Site da Medtronic ou em <http://www.medtronic.com/softwareupdate>.


Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência para instalar o Aplicativo de Software SynchroMed II A810 versão 1.1.342, entre em contato com seu Representante Medtronic.

Informações complementares

Nome Comercial do Produto: Comunicador - Tablet Programador Clínico CT900

Número Registro ANVISA: 10339190793

Atenciosamente,



Mariana Monteiro

Regional Business Director – Medtronic

Pain & Pelvic Health – RTG LATAM

mariana.monteiro@medtronic.com