

Correção em Campo/Remoção de Dispositivo Médico – Necessário Ação Imediata

Auriga[™] 30 e Auriga[™] XL 4007 Sistema Laser

Setembro de 2020

Prezado Cliente.

A Boston Scientific está iniciando uma correção em campo para os consoles específicos Auriga XL 4007 e Auriga 30 somente no Brasil. Nesses consoles pode estar faltando 4 etiquetas locais de acordo com a legislação do Brasil e, dessa forma, necessitam de inspeção visual. Se seu(s) console(s) não contém/contêm essas etiquetas, um representante da Boston Scientific entrará em contato diretamente com você para agendar uma data para aplicação das etiquetas faltantes, em sua unidade.

O(s) console(s) pode(m) continuar a ser(em) utilizado(s) durante este tempo, seguindo as recomendações desta carta. Não há risco para os pacientes caso haja etiquetas locais faltantes. Esta verificação é necessária somente para os produtos listados na tabela abaixo, nenhum outro número de série está afetado.

Auriga XL 4007 **UPN GTIN** Números de Série M0068FS4007B0 08714729959137 21302801 Auriga 30 **UPN GTIN** Números de Série 21302772, 21302779, 21302784, 21302802, 21302803, 21302823, M0068S30B0 08714729959038 21302930, 21302968, 21302985, 21303028, 21303046,

Tabela 1: Lista Produtos Possivelmente Afetados

Recomendações

- Siga as instruções anexas a esta carta para determinar se faltam as etiquetas locais em seu(s) console(s) Auriga (fotos abaixo).
- Preencha o formulário de confirmação de recebimento anexo para confirmar se faltam etiquetas ou se seu(s) console(s) já se encontra(m) devidamente etiquetado(s) com as 4 etiquetas locais descritas acima.
- Devolva o formulário de confirmação de recebimento preenchido, mesmo se seu(s) console(s) está/estão devidamente etiquetado(s), enviando-o ao endereço de e-mail informado no formulário.



 Se faltam as 4 etiquetas locais em seu(s) console(s), um FSE da Boston Scientific entrará em contato com você utilizando as informações de contato fornecidas no formulário de confirmação de recebimento que você enviou para agendar uma visita para aplicação das etiquetas locais requeridas.

Descrição de Etiquetas Locais do Brasil

Nos consoles Auriga listados na **Tabela 1** pode estar faltando as etiquetas locais do Brasil (mostradas na **Figura 1**) exigidas pela regulamentação (ANVISA, Indelével, ANATEL e INMETRO).

Figura 1: Fotos das Etiquetas Locais

Etiqueta ANATEL



Etiqueta INMETRO



Etiqueta Indelével



Etiqueta ANVISA





Favor ler cuidadosamente as instruções anexas. Pedimos que confirme o recebimento desta notificação preenchendo o formulário de confirmação de recebimento anexo e enviando-o à nossa unidade, seguindo as instruções contidas no formulário.

Estamos notificando as autoridades regulatórias a respeito dessa ação, conforme exigido. Lamentamos quaisquer inconvenientes que isso possa causar e agradecemos sua compreensão, ressaltando que estamos tomando as medidas necessárias para garantir que isso seja resolvido de forma rápida e satisfatória. Estamos comprometidos em continuarmos a oferecer produtos que atendam aos mais altos padrões de qualidade que você espera da Boston Scientific.

Atenciosamente,

Shannon M Stanek

Sistemas da Qualidade Boston Scientific

Telefone 763-494-1133

Anexo: Instruções

Formulário de Confirmação de Recebimento



Correção/Remoção Urgente de Dispositivo Médico - Instruções

O Formulário de Confirmação de Recebimento anexo a esta carta deve ser preenchido e devolvido, mesmo que seu(s) console(s) possua as referidas etiquetas

- 1. Afixar imediatamente estas informações em um local visível, próximo ao produto, para garantir que essas informações estejam facilmente acessíveis a todos os usuários do dispositivo.
- Preencher o formulário de confirmação de recebimento anexo para confirmar se faltam as etiquetas em seu(s) console(s) ou se ele(s) já se encontra(m) devidamente etiquetado(s) com as 4 etiquetas locais mostradas acima.
- 3. Devolver o formulário de confirmação de recebimento preenchido, mesmo se seu(s) console(s) está/estão devidamente etiquetado(s), para o endereço de email informado no formulário.
- 4. Se faltam as 4 etiquetas locais em seu(s) console(s), o FSE da Boston Scientific FSE entrará em contato utilizando as informações de contato que você forneceu em seu formulário de confirmação de recebimento para agendar uma visita para aplicação das etiquetas locais requeridas.
- 5. Preencher o Formulário de Confirmação de Recebimento anexo (mesmo se você não possuir quaisquer produtos afetados) e devolver para:

E-mail:			
ou			
Fax para:			
• • •	 	16.1	

Favor enviar imediatamente seu formulário preenchido por e-mail ou fax.