



MENSAGEM DE ALERTA

Prezado Cliente,

A DFL, como distribuidor, gostaria de informá-lo que a DENTECH CORPORATION identificou uma crescente na tendência de quebra para os **GRAMPOS KSK** de modelos **KSK 12A**, código 53851, lote **19010033**, **KSK 13A**, código 53940, lotes **19010032** e **19050477**, e **KSK * 26**, código 52995, lote **19050467**, registrados na ANVISA sob nº 80141430167.

Solicitamos aos clientes detentores de unidades dos lotes acima mencionados, entrarem em contato para substituição das unidades através do número 08006026880 ou pelo e-mail sac@df1.com.br.

As dentais que efetuaram a venda dos lotes impactados, solicitamos que comuniquem aos clientes finais.

A DFL reafirma seu foco total na rigidez da qualidade em toda a sua cadeia produtiva.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021

Atenciosamente,

DFL Indústria e Comércio S.A