



INFORMAÇÃO AO USUÁRIO DOS DESFIBRILADORES LP 12 e LP 20

Qual é o assunto?

Physio-Control, Inc., uma divisão da Medtronic, Inc. atualizou o Guia de Esterilização para pás internas de desfibriladores/monitores: LIFEPAK®9, LIFEPAK 9P, LIFEPAK 12, LIFEPAK 20 ou LIFEPAK 20e removendo o Óxido de etileno do método de esterilização dos mesmos. Os métodos recomendados são Equipamento STERRAD® 100S e Vapor Pré vácuo.

Por que estou afetado nesta ação de campo?

O recebimento desta informação ocorre devido nossos registros indicarem que sua organização adquiriu pás internas utilizadas nos desfibriladores/monitores LIFEPAK indicados acima. Caso não utilize mais estes acessórios, sua organização não está afetada.

O que deverá ser feito?

Caso utilize pás internas de desfibriladores indicados acima, o Guia de Esterilização deverá ser substituído para todos estes acessórios. Recomendamos que uma cópia desta comunicação seja encaminhada para os departamentos de esterilização de sua organização.

Cópias do novo Guia de Esterilização estão disponíveis em www.physio-control-notice.com/guide (multilingual) e podem ser baixados a partir deste link. Anexo a esta informação está sendo fornecido o novo guia de esterilização (em português).

Lamentamos qualquer inconveniência que esta ação possa lhe causar. A divisão da Physio-Control é comprometida em assegurar que todos os clientes estejam sempre assistidos. Por favor, entre em contato com o suporte técnico no telefone 011-2182-9200 para quaisquer questões adicionais relacionadas a esta ação.

Atenciosamente,

Roberto Takeda
Diretor Médico