

Av. das Nações Unidas, 12901 CENU – Torre Norte – 35° andar 04578-000 – São Paulo / SP

Tel: (11) 5502 – 8500 Fax: (11) 5502 – 8508

## ANEXO DO ALERTA 865/2007

## NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE DE PRODUTO

## Sistema Obtryx® Transobturador Médio Ureteral

Relação de todos os produtos afetados por esta notificação, incluindo código UPN, código de catálogo, lote e descrição do produto.

Descrição do Produto	Código UPN	Código de Catálogo	Número de lote
Obtryx® Transobturator Mid- Urethral Sling System – Curved – Each	M0068504000	850400	OML4111201, OML5062309
Obtryx® Transobturator Mid- Urethral Sling System – Curved – Box 5	M0068504001	850400	OML5100705, OML5102801
Obtryx® Transobturator Mid- Urethral Sling System – Halo – Each	M0068505000	850500	OML4102001, OML4102501, OML4111601, OML4120102, OML4120803, OML5071803, OML5091501, OML5092602, OML5101401, OML5101404, OPD5052502, OML4091402
Obtryx® Transobturator Mid- Urethral Sling System – Halo – Box 5	M0068505001	850500	OML5090602, OML5100401, OML5101402, OML5102103

Nota: Somente os códigos e lotes listados acima estão afetados por esta Notificação de Produto. Nenhum outro produto da Boston Scientific Corporation está envolvido nesta notificação.