



**E. TAMUSSINO
& CIA LTDA**

Fundada em 1959

www.tamussino.com.br

Rio de Janeiro

Matriz - Estoque e Logística

Rua Washington Luis, 97 - Centro
20230-026 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3861-6600
Fax: (21) 3861-6635
E-mail: etlrj@tamussino.com.br

Filial - Administração e Vendas

Rua Washington Luis, 04 - Centro
20230-025 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3221-8500
Fax: (21) 3221-8520
E-mail: etlirj@tamussino.com.br

São Paulo

Av. Paes de Barros, 492/504 - Mooca
03114-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2696-0766
Fax: (11) 2696-0767
E-mail: etlsp@tamussino.com.br

Paraná

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês
80430-030 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3336-6116
Fax: (41) 3336-6016
E-mail: etlpr@tamussino.com.br

Pernambuco

Av. Frei Matias Teves, 280
Salas: 901/903 - Ilha do Leite
50070-450 - Recife - PE
Tel.: (81) 3223-2470
Fax: (81) 3421-9516
E-mail: etlpe@tamussino.com.br

Rio Grande do Sul

Av. João Pessoa, 1.315 - Farrópilha
90040-001 - Porto Alegre - RS
Tel.: (51) 3019-1139
Fax: (51) 3019-0770
E-mail: etlrs@tamussino.com.br

Minas Gerais

Av. do Contorno, 3.505
Salas: 504/506 - Santa Efigênia
30110-917 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3465-8200
Fax: (31) 3465-8201
E-mail: etlmg@tamussino.com.br

Distrito Federal

Sia Trecho 3, Lotes 625/695
Bloco B - Salas 232/234
71200-030 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3047-5365
E-mail: etldf@tamussino.com.br

ALERTA DE RECALL

E. TAMUSSINO & CIA LTDA., situada na Rua Washington Luiz, 97 e 95 LJ B - Centro - Rio de Janeiro - RJ; vem mui respeitosamente, através de seu Representante Legal e Responsável Técnico, **INFORMAR**:

A Cook, empresa responsável pela fabricação dos produtos em questão, recebeu relatos de divisão ou separação da ponta do cateter. Com base nesses relatos, realizou um recall voluntário de lotes específicos afetados em distribuição. Seguem abaixo mais detalhes dos produtos.

Registro: 10212990249

Produtos envolvidos: SCBR4.5-35-135-P-NS-ANG-SHTL; SCBR4.0-35-150-P-NS-0.

Registro: 10212990210

Produtos envolvidos: HNBR4.0-35-100-P-NS-KMP; HNBR5.0-35-90-P-NS-RUC.

*Os lotes abrangidos se encontram em anexo.

Eventos adversos potenciais que podem ocorrer como resultado de divisão e separação da ponta do cateter podem incluir: Perda de função do dispositivo e intervenção médica para recuperar segmento separado, ou complicações resultantes de pontas separadas.

Solicitamos que seja realizado imediatamente o recolhimento e a devolução de todos os produtos não utilizados envolvidos neste recall para a E. Tamussino e cia Ltda.

Esse recall está sendo feito com o conhecimento da ANVISA.

Recomendamos sempre não utilizar produtos se for observado qualquer desvio da qualidade e comunicar o mais rápido possível a empresa, para que sejam realizadas as devidas providências.

Lamentamos o inconveniente que isso possa causar e agradecemos a ajuda imediata nesta questão.

Rio de Janeiro, 07 de Outubro de 2015.

Responsável Legal
Cristina de Almeida

Responsável Técnico
Ana Carolina F. Peyon
CRF/RJ 20435