

Produtos afetados - Ação de campo CDI's desencadeada sob responsabilidade da empresa St. Jude Medical Brasil LTDA - Alerta 2010

Nomes Comerciais	Nomes Técnicos	Modelos	Registros	Classes de Risco	Modelos Comercializados no Brasil possivelmente afetados
FORTIFY™	Cardioversor e Desfibrilador Implantável	FORTIFY DR CD2233-40 FORTIFY DR CD2233-40Q <del>FORTIFY ST DR CD2235-40</del> <del>FORTIFY ST DR CD2235-40Q</del> <del>FORTIFY ST VR CD1235-40</del> <del>FORTIFY ST VR CD1235-40Q</del> FORTIFY VR CD1233-40 FORTIFY VR CD1233-40Q FORTIFY VR CD1231-40Q FORTIFY DR CD2231-40Q FORTIFY VR CD1231-40 FORTIFY DR CD2231-40	10332340305	IV	FORTIFY ST DR CD2235-40 FORTIFY ST DR CD2235-40Q FORTIFY ST VR CD1235-40 FORTIFY ST VR CD1235-40Q
UNIFY	Cardioversor e Desfibrilador Implantável	Unify CD3231-40 Unify CD3231-40Q <del>Unify CD3235-40</del> <del>Unify CD3235-40Q</del> Unify Quadra CD3249-40 Unify Quadra CD3249-40Q <del>Unify Quadra CD3251-40</del> <del>Unify Quadra CD3251-40Q</del> Unify Quadra MP CD3253-40 Unify Quadra MP CD3253-40Q Unify Quadra MP CD3255-40 <del>Unify Quadra MP CD3255-40Q</del>	10332340299	IV	Unify CD3235-40 Unify CD3235-40Q Unify Quadra CD3251-40 Unify Quadra CD3251-40Q Unify Quadra MP CD3255-40Q
Fortify Assura VR	Desfibrilador Implantável de Câmara Única	Fortify Assura VR CD1359-40 Fortify Assura VR CD1359-40C Fortify Assura VR CD1359-40Q <del>Fortify Assura VR CD1359-40QC</del>	10332340358	IV	Fortify Assura VR CD1359-40QC
Unify Assura	Desfibrilador Implantável de Câmara Única	Unify Assura CD3361-40 <del>Unify Assura CD3361-40C</del> Unify Assura CD3361-40Q Unify Assura CD3361-40QC	10332340344	IV	Unify Assura CD3361-40C
Cardioversor e Desfibrilador Implantável Quadra Assura	Desfibrilador Implantável de Câmara Dupla	<del>Quadra Assura CD3371-40C</del> Quadra Assura CD3371-40QC Quadra Assura CD3371-40 Quadra Assura CD3371-40Q	10332340343	IV	Quadra Assura CD3371-40C