

Dezembro de 2017

Prezado Paciente,

A Boston Scientific recentemente enviou uma carta ao seu médico cardiologista sobre o seu tipo de marca-passo cardíaco ou desfibrilador implantado. As informações na carta explicam que, caso um dispositivo como o seu seja programado de uma certa forma, ele pode precisar ser substituído mais cedo que o esperado.

A maioria dos dispositivos como o seu não são programados com essas configurações. Seu médico está revisando as informações e decidirá se as configurações do seu dispositivo devem ser mudadas.

O que você deve fazer?

Não há nada que você precise fazer neste momento. Favor continuar a seguir as instruções do seu médico.

A segurança do paciente é nossa maior prioridade. Nós recomendamos que você discuta esta carta com seu médico, que sabe melhor como estas novas informações podem afetar você.

Atenciosamente,



Ariane Panella
Responsável Técnica Substituta
Boston Scientific do Brasil