



A todos os clientes do JM-105

Medidores de Icterícia

Aviso Importante

Atualização do firmware do Medidor de Icterícia – JM105

Prezados Usuários

A Dräger implementou uma nova versão no firmware do JM-105 relativo à forma como indica uma medição elevada de bilirrubina. Esta nova versão estará disponível em todos os novos aparelhos JM-105. A nova versão do firmware 1.20 altera a indicação relativa a uma medição fora da escala. A nova indicação para uma medição fora da escala é “>340 µmol/L” / “>20 mg/dl” (em função das unidades de medição selecionadas).

Nossos registros indicam que seu hospital possui um ou mais dispositivos JM-105 sendo assim a nossa assistência técnica local entrará em contato durante os próximos meses para agendar o envio de suas unidades para a nossa central de reparo para que seja efetuada a alteração do firmware assim como a calibração do JM105.

Por via de regra, esta atividade de melhoria da qualidade está atualmente livre de qualquer encargo para si. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente resultante desta ação. Se tiver mais alguma dúvida, não hesite em contatar a assistência técnica da Dräger.

A Dräger está comprometida com a satisfação do cliente e segurança do paciente. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que esta ação possa causar e agradecemos sua paciência e cooperação.

Atenciosamente,