

Rio Claro, 12 de Março de 2019.

Prezado Cliente,

Ref.: AC.2019.002 – Possibilidade de dificuldade de encaixe durante a implantação – lote: 18338T.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO: Platô Tibial Modular III Médio 10 mm. Código: 04.17.02.02010. Registro ANVISA nº 10417940041.

LOTE AFETADO: 18338T.

PROBLEMA: A detentora de registro está conduzindo um recall muito específico, abrangendo o lote 18338T do Produto PLATO TIBIAL, devido a possibilidade de dificuldade de encaixe durante a implantação.

RISCO: Se o produto for utilizado poderá ocorrer dificuldade durante o procedimento cirúrgico. Após implantado o produto não oferece risco ao paciente.

ORIENTAÇÕES: Realizar a segregação dos itens **lote: 18338T** e contatar a VÍNCULA através do nosso CAP (Canal Atendimento ao Público) para agendamento da troca dos produtos. Caso os itens tenham sido implantados, por favor, nos apresentem as seguintes informações:

Lote	Paciente	Data Cirurgia	Hospital	Cidade	UF

Dúvidas, por favor, não hesite em contatar-nos, através do seguinte canal:

CAP – Canal de Atendimento ao Público

Tel.: (19) 2111 – 6500

E-mail: cap@vincula.com.br