



MENSAGEM DE ALERTA

Prezado Cliente,

Gostaríamos de informa-lo que a DFL Indústria e Comércio S.A identificou alteração no aspecto com risco de dificultar a aplicação dos lotes 17040253, 17070429, 17080538, 18010034, 18030236 e 18110684 do produto VITRO CONDICIONADOR de código 50189 registrado na ANVISA sob nº 80141430178.

Solicitamos aos clientes detentores de unidades dos lotes acima mencionados, entrarem em contato para substituição através do número 08006026880 ou pelo e-mail sac@dfi.com.br.

As dentais que efetuaram a venda do lote impactado, solicitamos que comuniquem aos clientes finais.

A DFL reafirma seu foco total na rigidez da qualidade em toda a sua cadeia produtiva.

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

DFL Indústria e Comércio S.A