

# Notificação de Ação de Campo

| 3000 | OPERATING TABLE MINDRAY HYBASE 6100 / |
|------|---------------------------------------|
|      | Abril 2019                            |

À/Ao: [Nome do distribuidor]

Prezados Senhores,

De acordo com o monitoramento contínuo dos produtos distribuídos pela Mindray, identificamos uma questão importante associada ao conector da placa de perna utilizado na mesa cirúrgica. Esta carta tem a intenção de informá-lo a respeito da mesma, conforme segue:

#### Detalhes de unidades afetadas:

Os itens afetados são os conectores das placas de perna da mesa cirúrgica.

#### Descrição do problema:

A Mindray identificou uma questão importante associada ao conector da placa de perna da mesa cirúrgica, a utilização em desacordo com os requisitos descritos no manual do produto pode causar a quebra do conector da placa da perna. O risco é a ocorrência de injúrias ao paciente. A Mindray providenciará as substituições dos conectores das placas de perna produzidos com um material mais resistente afim de evitar o rompimento da parte sob qualquer circunstância.

## Aviso em ação a ser realizada:

- 1. Favor informar aos responsáveis da empresa ou qualquer empresa cujas unidades de mesas cirúrgicas tenham sido transferidas.
- 2. Favor manter as mesas cirúrgicas inutilizadas em área segregada até que seja realizada a presente ação de campo.
- 3. Caso a sua empresa tenha alguma unidade afetada, não comercializar ou instalar a mesa cirúrgica. O representante de serviços Mindray entrará em contato para providenciar a substituição das peças.

### Comunicação da presente Ação de Campo:

Esta notificação deve ser informada aos responsáveis e à qualquer outra instituição que necessite ser informada, cujas unidades de mesas cirúrgicas potencialmente afetadas tenham sido transferidas.

Favor manter a todos informados a respeito desta ação de campo e sua conclusão no período apropriado para garantir a efetividade da mesma.

Agradecemos antecipadamente o aviso de recebimento desta carta. Favor preencher o Tempo de Ciência e enviá-lo digitalizado por e-mail.

### Responsável:

Pedimos desculpas pelo inconveniente causado por esta situação. Se você tem



outras questões, favor entrar em contato com:

Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda. SAC 0800 8789 911

E-mail: sac.br@mindray.com

Esta ação de campo foi devidamente relatada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Carla Rodríguez Morales Kelciauskas Responsável Técnica CRF-SP 34657 Mindray Brasil



# Termo de Ciência

| Confirmação de Recebimento de Notificação de Ação de Campo Nome commercial/Modelo: OPERATING TABLE MINDRAY HYBASE 6100/3000 |        |  |
|---|--------|--|
|   |        |  |
| Cargo:  |        |  |
| Tel. No.:   |        |  |
| Endereço de e   | -mail: |  |
| Data e Assinat  | ura:   |  |
| Endereço:   |        |  |
|   |        |  |
|   |        |  |