



09 de Dezembro de 2020.

**URGENTE!  
AÇÃO DE CAMPO**

**RESULTADOS FALSAMENTE ELEVADOS PARA PROGESTERONA COM O KIT ICHROMA PROGESTERONE.**

PRODUTO	REGISTRO MS ANVISA	LOTE
Ichroma Progesterone	10350840317	PGQFA47

**PREZADO CLIENTE,**

**Se está recebendo este comunicado é porque adquiriu de nossa empresa o lote do produto descrito acima.**

**EXPLICAÇÃO**

Após investigação feita a partir de relatos de resultados de controle de qualidade fora da faixa de aceitação oriundos do campo, o fabricante **Boditech Med. Inc.** detectou a ocorrência de **resultados falsamente elevados** para **Progesterona** no kit **ichroma Progesterone**.

Essa ocorrência levou à necessidade da **recalibração do ID CHIP** lote-específico para o kit do lote em questão.

**IMPACTOS NOS RESULTADOS DE PACIENTES**

O achado nas investigações feitas pelo fabricante mostra possíveis resultados falsamente elevados para o parâmetro em questão. Essa mesma tendência pode ser observada também nas testagens do controle de qualidade – tanto no nível baixo como no nível alto.

**AÇÕES**

O kit do lote acima discriminado deverá ser calibrado com a nova parametrização disponibilizada pelo fabricante após análise da ocorrência, conforme procedimento descrito abaixo.



#### Procedimento de recalibração do ID CHIP:

A fim de realizar a recalibração dos Chips Boditech para o lote de kit ichroma Progesterone seguem as seguintes instruções:

- 1) Você pode realizar o processo utilizando um **Smartphone Android com tecnologia NFC** e baixando o App "**RFID Insight**" no seguinte link < [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boditech.rfid.apps&hl=en\\_US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boditech.rfid.apps&hl=en_US) >  
**ou**  
Você pode realizar o processo utilizando um **computador/notebook com cabo USB (5 Pin)**
- 2) Baixe o arquivo de texto (.txt) enviado em anexo ao comunicado, relacionado ao **lote do Chip** que irá recalibrar em uma pasta no seu computador ou smartphone.
- 3) Siga as instruções do vídeo a seguir para o processo de recalibração:
  - Se for utilizar o **smartphone** com tecnologia NFC: < <https://youtu.be/saptzckpW7I> >
  - Se for utilizar **computador** e cabo USB (5 Pin), você precisará baixar os seguintes programas neste link: < <https://bit.ly/2A4pSGW> >e seguir as instruções do vídeo < [https://youtu.be/xVNN9\\_3uD9U](https://youtu.be/xVNN9_3uD9U) >
- 4) Antes de utilizar o chip recalibrado, você precisa **deletar o lote no equipamento** caso o mesmo já tenha sido utilizado anteriormente:  
**Ichroma II:** "Setup > Info ITEM > Progesterone > Selecionar todos lotes > Deletar".

**Informe a todos os usuários dos produtos afetados imediatamente.**

**Por razões regulatórias, solicitamos, por gentileza, que preencha e assine a informação abaixo e envie ao e-mail: [sac@biosys.com.br](mailto:sac@biosys.com.br)**

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, não hesite em nos contatar, via departamento de Assessoria Científica, (21) 3907-2536 ou pelo 0800 015 1414.

#### SAC Biosys + Kovalent

Recebi o comunicado acima de "Ação de Campo"

Referente a resultados falsamente elevados para o kit "ichroma Progesterone"

**Assino abaixo o comunicado me comprometendo a realizar o procedimento necessário e descrito acima.**

Cliente		
Data		
Responsável pela informação		