



MENSAGEM DE ALERTA

Prezado Cliente,

Gostaríamos de informá-lo que a DFL Indústria e Comércio S.A identificou um erro de rotulagem do **FUTURA AD FLUIDO LEVE REFIL**, código 50857, lote **20110845** registrado na ANVISA sob nº 80141430174, pois o material rotulado foi o **Futura AD Fluido Regular**.

Esse lote foi comercializado individualmente e nos kits descritos abaixo:

- 51369 - FUTURA AD KIT COMP+DISPENSADOR
Lote: 20110917
- 50859 - FUTURA AD KIT COMPLETO
Lote: 20110918
- 50871 - FUTURA AD KIT SIMPLES - F LEVE
Lote: 20110919

Solicitamos aos clientes detentores de unidades dos lotes acima mencionados, entrarem em contato para substituição do refil através do número 08006026880 ou pelo e-mail sac@dfl.com.br.

As dentais que efetuaram a venda do lote impactado, solicitamos que comuniquem aos clientes finais.

A DFL reafirma seu foco total na rigidez da qualidade em toda a sua cadeia produtiva.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021

Atenciosamente,

DFL Indústria e Comércio S.A