

COMUNICADO AOS CLIENTES

Ação de campo código: 90621

À Equipe Técnica,

A Taurovita Comércio e Importação Ltda, detentora do registro do produto TauroLock no Brasil, vem através deste comunicado informar que recebeu instruções do Fabricante, Tauropharm GMBH– Alemanha, para colocar em quarentena os lotes **10203A, 10115A e 01218C**, referente ao produto **TAUROLOCK – HEP (TP02-5ML)**, Registro Anvisa 80567510003, como medida tomada em caráter preventivo, conforme consta na instrução de uso, item D.7 – Precauções “A concentração do componente antimicrobiano está próxima a saturação. Se não for armazenado ou transportado de acordo com as instruções no item H, poderá ocorrer precipitação do produto. Neste caso o produto com o precipitado não deverá ser usado.”

Não houve relato de qualquer lesão ao paciente ou evento adverso relacionados a utilização deste produto, lembrando que é utilizado para lock de cateter. Portanto, não há evidências de riscos para os pacientes, mesmo acontecendo um extravasamento.

Recomendamos que caso possuam alguma unidade destes lotes em estoque, que mantenha os produtos segregados e não o utilizem, para que o Distribuidor, que forneceu o produto, possa efetuar a retirada e substituição da quantidade existente pelo TAUROLOCK – HEP (TP02-10ML) neste momento.

Aos Distribuidores, solicitamos a troca imediata nos seus clientes e que nos envie um pedido de reposição com maior brevidade para evitar desabastecimento. Os custos adicionais de envio e recolhimento serão negociados e ressarcidos pelo Fabricante.

Salientamos que os produtos da linha TauroLock sempre mantiveram seu elevado e notório padrão de qualidade e essa medida preventiva trata-se de um caso isolado e visando exclusivamente a segurança de todos.

Nos desculpamos pelos transtornos causados e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.



TAUROVITA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI
Christiane Silva Teixeira – Responsável Técnica CRF2142-BA