



PROLIFE
tecnologia a serviço da medicina

Maio/2022

Aviso de Segurança: Polígrafo de Eletrofisiologia Cardian 16ST – Correção de Instabilidade na Conexão

Registro ANVISA: 10394530055

Números de Série afetados: de CD190911001 a CD221463501

Referência: AC-CD-2022

Atenção! Este documento contém informações importantes para o uso contínuo, seguro e adequado de seu equipamento.

Prezado Cliente,

Foi constatado, após testes internos, a necessidade de correção de uma possível instabilidade de conexão nos polígrafos de eletrofisiologia Cardian (modelo 16ST). Após análise pelo nosso Departamento de Pesquisa & Desenvolvimento, a orientação é que os equipamentos devem passar por processo de atualização, com o suporte do Departamento de Pós-Vendas da Pró-Life. Portanto, se você recebeu esta carta, por favor, entre em contato com a Pró-Life para receber as orientações necessárias.

É importante mencionar que, até o momento, nenhum evento adverso foi relatado.

Se você precisar de mais informações ou orientações para este caso, entre em contato com nosso Suporte Pós-Vendas através do telefone 0800 606 4698, Whatsapp (11) 99288-0394 ou e-mail: posvendas@prolife.com.br

Atenciosamente,

Andresa de Oliveira Bastos
Gerente de Assuntos Regulatórios

Alexandre Yamamura
Responsável Técnico