

São Paulo, 09 de novembro de 2021.

Prezado Cliente,

Identificamos em nosso processo produtivo uma possível falha no produto **BMS D-151 KIT CÂNULA BIÓPSIA 14G – 243/10**, código: **300052025**, com possibilidade de a haste metálica desprender-se do hub/canhão (parte plástica).

Prezando pela qualidade e segurança dos nossos produtos e serviços, realizaremos o recolhimento dos itens referidos abaixo:

- **NF:** / **Lote:** / **Quantidade:**

Favor nos informar qual é a quantidade desses itens armazenados em seu estoque para realizarmos os trâmites de troca do(s) produto(s).

Desde já agradecemos a compreensão e pedimos desculpas pelos transtornos ocasionados.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Responsável Técnica