

Rio Claro, 12 de dezembro de 2023.

Prezado Cliente,

**Ref.: AC.2023.001** - Ação de Campo de Recolhimento para Troca

**PROBLEMA:** Identificou-se que o instrumental cirúrgico modelo Raspa PHENOM Taper Primária 06 mm, por ocasião da realização do procedimento cirúrgico pode vir a fraturar durante a preparação do canal femoral do paciente, o que pode resultar no prolongamento do procedimento cirúrgico e/ou a soltura de fragmento no canal femoral dificultando sua retirada.

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO:**

**Registro/Notificação ANVISA nº:** 10417940181

**Modelo:** 02.12.17.00006 - Raspa PHENOM Taper Primária 06 mm

**Lotes Afetados:** 2112260940/ 2010247352 / 2011248719/ 2112260928 / 2207276565/ 2208278657.

**RISCOS:** Prolongamento do procedimento cirúrgico e/ou a soltura de fragmento no canal femoral do paciente que dificulte sua retirada.

**ORIENTAÇÕES:** Segregar os lotes listados e entrar em contato com o CAP (Canal de Atendimento ao Público) para receber orientações sobre o recolhimento e troca dos produtos.

Dúvidas, por favor, não hesite em contatar-nos, através do seguinte canal:

**CAP – Canal de Atendimento ao Público**

Tel.: (19) 2111 – 6500

E-mail: [cap@vincula.com.br](mailto:cap@vincula.com.br)