

Recolhimento voluntário de produto

Prezado Cliente,

A Baxter Hospitalar gostaria de informar a seguinte comunicação recebida da MP Hospitalar:

A MP Hospitalar vem mui respeitosamente comunicar uma terceira ampliação da ação de campo RAC 01/23, desta vez uma ampla extensão, conforme produtos e lotes abaixo:

Produtos afetados na primeira comunicação:

| Código | Nome do Produto | Número de Lote |
|--------|--|----------------|
| 430211 | MAX INFUSOR Injector Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar | 2207031 |
| | | 2208105 |
| | | 2208107 |
| | | 2210057 |
| | | 2210099 |

Produtos afetados pela segunda extensão de lotes:

| Código | Nome do Produto | Número de Lote |
|---------|--|----------------|
| 430211 | MAX INFUSOR Injector Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar | 2205087 |
| | | 2206096 |
| | | 2206097 |
| 430132 | MAX INFUSOR Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar | 2205037 |
| | | 2205058 |
| | | 2205041 |
| | | 2207027 |
| | | 2207028 |
| | | 2207032 |
| | | 2207033 |
| | | 2207034 |
| | | 2207041 |
| | | 2208108 |
| 2210056 | | |
| 430201 | MAX INFUSOR Injector Air Reversível Luer Lock Valvulado Plus C | 2207030 |
| | | 2208109 |
| | | 2210058 |



Produtos afetados pela terceira extensão de lotes:

| Código | Nome do Produto | Número de Lote |
|---------------|--|--|
| 430211 | MAX INFUSOR Injector Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar | 2211044 2211046 2211048 2301067 2301070 2302001 2302010 2302039 2302052 2303064 |
| 430132 | MAX INFUSOR Air Filtro 15 micra Reversível Luer Lock Eliminador de Ar | 2211043 2211052 2212046 2302005 |
| 430201 | MAX INFUSOR Injector Air Reversível Luer Lock Valvulado Plus C | 2302002 |

Por gentileza, leia e encaminhe a comunicação anexa emitida pela MP Hospitalar apropriadamente.

A Baxter solicita gentilmente que as seguintes ações sejam seguidas:

1. Localize e remova todos os lotes de produtos afetados de suas instalações. O código do produto e o número do lote podem ser encontrados no produto individual e na caixa de embarque.
2. Preencha o formulário de resposta do cliente anexo e devolva-o à Baxter por e-mail para andressa_meneguelo@baxter.com e faleconosco@baxter.com, para iniciar o processo de remoção pela Baxter e a emissão da nota de crédito caso você tenha o produto afetado em suas instalações. Por favor, devolva o formulário corretamente preenchido mesmo que suas instalações não possuam inventário. A devolução imediata do formulário de resposta do cliente confirmará o recebimento desta notificação e impedirá que você receba notificações repetidas.
3. Se você é um revendedor, atacadista, distribuidor/revendedor desse Produto para outras empresas ou departamentos, ou departamentos dentro de sua instituição, por gentileza encaminhe uma cópia desse comunicado a eles e marque a caixa associada no formulário de resposta do cliente.



A Baxter agradece a sua colaboração. Qualquer pergunta adicional ou preocupações relativas a esta comunicação devem ser direcionadas à Baxter através do serviço ao cliente pelo telefone 0800 012 5522 de segunda a sexta-feira das 8 horas às 18 horas.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que essa ação de campo possa causar a você e à sua equipe.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
André Conti Luiz
E61DB3FE9AC840C...

André Conti Luiz
Supervisor de Qualidade
Baxter Hospitalar Ltda.

Anexo 1: Carta de Terceira Ampliação de Recolhimento Voluntário MP Hospitalar

Anexo 2: Formulário de Resposta Baxter