

Setembro de 2014

Prezado Paciente,

A Boston Scientific recentemente enviou informações e novas orientações de acompanhamento de pacientes ao seu médico sobre o seu desfibrilador cardíaco.

Informações para pacientes

Um componente em alguns desfibriladores COGNIS® e TELIGEN® não tem tido o desempenho esperado. Isso pode reduzir a vida útil da bateria e exigir uma substituição de dispositivo precoce. Entretanto, quando seu médico verificar seu dispositivo, uma função é projetada para fornecer um alerta precoce caso esse problema venha a ocorrer.

O que você deve fazer?

Favor comparecer a todas as suas visitas clínicas agendadas conforme requisitado por seu médico. Como sempre, caso você ou seus familiares ouçam um sinal sonoro do seu dispositivo, favor entrar em contato com sua clínica cardíaca o quanto antes. Você pode querer falar com seu médico sobre esta carta durante sua próxima visita. O seu médico sabe melhor como essas informações se relacionam especificamente a você.

Dúvidas?

A Boston Scientific acredita que é importante compartilhar essas informações com você e seu médico. Também compreendemos que mensagens como esta podem gerar preocupações. Sinta-se a vontade para entrar em contato com o departamento de Serviços ao Paciente da Boston Scientific em 1.866.484.3268 e pressionar “2”. Ficaremos felizes em responder quaisquer dúvidas restantes que você possa ter.

Atenciosamente,



Renold J. Russie
Vice Presidente de Garantia da Qualidade



Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS
Vice Presidente Sênior e Diretor Médico, CRM.