

Belo Horizonte - 05 de julho de 2017

**FORMULÁRIO DE RESPOSTA DE CORREÇÃO EM CAMPO DE
DISPOSITIVO MÉDICO**

Devolva o formulário preenchido para seu escritório local da Maquet/Getinge

**Bomba de Balão Intra-Aórtico (IABP) Maquet/Datascope CS100i
Bomba de Balão Intra-Aórtico (IABP) Maquet/Datascope CS100
Bomba de Balão Intra-Aórtico (IABP) Maquet/Datascope CS300**


PRODUTO AFETADO	CÓDIGO DO PRODUTO	DATA DE DISTRIBUIÇÃO
CS100i IABP CS100 IABP CS300 IABP	0998-UC-0446HXX; 0998-UC-0479HXX 0998-00-3013-XX; 0998-UC-3013-XX 0998-00-3023-XX; 0998-UC-3023-XX	24 de março de 2003 a 11 de dezembro de 2013

**MINAS MEDICAL LTDA
RUA SANTA QUITERIA, 432 – BAIRRO: CARLOS PRATES
BELO HORIZONTE – MG
CEP: 30710-460**

Confirmo que recebi e entendi a Carta de Atualização de Correção em Campo de Dispositivo Médico em 05-07-2017 para a(s) Bomba(s) de Balão Intra-Aórtico CS100i, CS100 e CS300 nesta unidade.

Confirmo que todos os usuários da(s) Bomba(s) de Balão Intra-Aórtico CS100i, CS100 e CS300 nesta unidade foram notificados apropriadamente.

Representante da Unidade:

Assinatura:  Data: 05-07-2017

Nome: NIZIA DE MELO CAMPOS - Telefone: (31) 2112-5151

Cargo: ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE Departamento: QUALIDADE

Nome da Unidade: MINAS MEDICAL LTDA

Endereço: RUA SANTA QUITERIA, 432 – BAIRRO CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE - MG

Devolva o formulário preenchido para seu escritório local da Maquet/Getinge.