

GRIFOLS

Informação inicial de Recolhimento de Produto – CPD-Adenina Grifols

Prezado cliente,

Informamos que estamos realizando um recolhimento voluntário, por segurança, de alguns lotes da Bolsa CPD-Adenina Grifols.

Descrição do Problema:

A suspeita é que algumas agulhas utilizadas nestes lotes possam problemas de estanqueidade e, portanto, não devem ser utilizadas. Todas as unidades que na coleta de sangue apresentaram vazamento ou suspeita de entrada de ar devem ser descartadas.

Identificação do produto envolvido:

Nome Comercial: CPD ADENINA GRIFOLS

Número do Registro na ANVISA: 10364120001

Apresentações e Lotes envolvidos:

1. Código do produto: 731530

Descrição: CPD ADENINA GRIFOLS DUPLA K. S BOLSA (30 unidades)

Lotes: BF06AE; BF06CH; BE06CV

2. Código do produto: 731531

Descrição: CPD-A TRIPLE KS BRA C-26

Lotes: BE06DE; BE06CX; BE06DF; BE06DK; BE06DL.

3. Código do Produto: 731528

Descrição: CPD-A SIMPLE KS BRA C-34

Lotes: BE06DA

Risco Relacionado ao Problema

Alguma unidade poderá apresentar, no momento da coleta, vazamento ou suspeita de entrada de ar. Caso isso ocorra, a unidade deverá ser descartada.

Orientações aos profissionais de saúde

Não utilizar os lotes implicados neste recolhimento.

Pedimos por gentileza, que nos enviem as quantidades do que foi utilizado e, se ainda existem itens destes lotes em estoque que não tenham sido utilizados.

Solicitamos também, a devolução dos itens dos lotes apontados e não utilizados. Por favor, nos informar o melhor dia e horário para coleta.

Dados para contato:

SAC 0800 709 2444
E-mail: brasil@grifols.com

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luiz Almeida', with a long horizontal flourish extending to the right.

Luiz Almeida
Diretor e Responsável Técnico
CRF/PR 12968
Grifols Brasil Ltda.
luiz.almeida@grifols.com
Fone: 55 41 3668 2444
Fax: 55 41 3668 2495
Empresa certificada ISO 9001/2008
www.grifols.com