

MENSAGEM DE ALERTA - SONDA DUPLO LUMEN 6 FR PARA URODINÂMICA

MENSAGEM DE ALERTA

A Alacer Biomédica, pautada por seu princípio de respeito aos seus clientes, informa que o lote: 874/20, referente ao produto: Sonda Duplo Lumen 6fr para Urodinâmica – Cadastro ANVISA: 80170620023, apresentou problemas de fabricação na colocação dos clamps, que indicam os canais de infusão e pressão.

Informamos ainda, que o problema ocorrido não causa nenhum dano ao paciente, porém em alguns casos, pode ocorrer a impossibilidade da conclusão do exame.

A Alacer está recolhendo todos os produtos existentes no mercado deste lote, para isso solicitamos que nos envie estes produtos, para que possamos efetuar a substituição.

Desde já, nos desculpamos pelos transtornos causados e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos através do email: qualidade.projetos@alacer.com.br e fone: 11-5671-6790.

Iracele Alkimin Sanches
Diretora da Qualidade