



MENSAGEM DE ALERTA
AGULHAS GENGIVÁIS DENCOJET DFL

Prezado Cliente,

Informamos que a DFL Indústria e Comércio S.A detectou no produto **DENCOJET**, lotes **2000544** e **2000545**, registrado na ANVISA sob nº 80141430193, não conformidade no processo de fabricação realizado pela empresa terceira.

Solicitamos aos clientes detentores de unidades dos lotes acima mencionados, que entrem em contato para substituição imediata dos produtos em estoque através do número 08006026880 ou pelo e-mail sac@dfl.com.br.

Às dentais que efetuaram a venda dos lotes impactados, solicitamos que comuniquem aos clientes finais.

A DFL reafirma seu foco total na rigidez da qualidade em toda a sua cadeia produtiva.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021

Atenciosamente,

DFL Indústria e Comércio S.A