

Nº 713  
30/03/21


## RECOLHIMENTO DE ARCOS NITI

### Falha de processo produtivo

#### Prezado Distribuidor

Foi detectado irregularidade num dos processos produtivos do Arcos de Niti **50.72.011** no seguinte lote:

**50.72.011 – lote 2691383**



Este arco teve saída através das suas compras realizadas durante o período de **22/03/2021** à **26/03/21**.

Solicitamos que **confirmem** e **retirem o mais rápido possível** dos seus estoques e caso algum destes arcos já tenham sido vendidos, por favor orientem seus clientes a devolverem para vocês. Depois basta seguir nossa política de devolução.

Reforçamos que a irregularidade detectada pode ocasionar fraturas nos arcos, ocasionado dano ao tratamento e eventualmente ao paciente.

Caso tenham qualquer dúvida, por favor entrem em contato pelo WhatsApp do SAC **(15) 9 9714 5840**

Lamentamos o transtorno e esperamos poder contar com a colaboração de todos.

Atenciosamente

**MORELLI**  
Dept de Vendas