

Anexo A:

Números dos Lotes Afetados (atualizado)

33875-40 DBS Lead with StimLoc®									
VA21YUS	VA24RVV	VA25SDK	VA26Q2S	VA27X8H	VA2980G	VA29Z9A	VA2DA2Z		
VA21ZJU	VA24S65	VA25WK1	VA26XP2	VA27ZRF	VA29814	VA2A5MJ	VA2DA5Y		
VA21ZYP	VA24S66	VA2613V	VA26ZFU	VA281L5	VA2985H	VA2AK84	VA2DA9E		
VA222L5	VA24SRF	VA261EL	VA275SC	VA2820Y	VA29BSM	VA2APV8	VA2DEKH		
VA227E2	VA24UVS	VA263GC	VA275SD	VA282C5	VA29E09	VA2B3PB	VA2DVM9		
VA22LDZ	VA24ZFG	VA26460	VA276GS	VA2835F	VA29LP7	VA2B3PN	VA2DVM9		
VA236DC	VA254MA	VA2696J	VA277EB	VA28C1Z	VA29LPC	VA2B3PQ	VA2DVNX		
VA23BWB	VA254MC	VA2696L	VA27JJV	VA28C36	VA29PPY	VA2BFSP			
VA23BXM	VA254MD	VA269LV	VA27MQ3	VA28DVB	VA29S0E	VA2BHV6			
VA23J1U	VA2562G	VA26AGU	VA27RMG	VA28LVR	VA29S0F	VA2CEVY			
VA23J4X	VA257LH	VA26E5P	VA27SW9	VA28NFL	VA29SB3	VA2CPP0			
VA23L21	VA25QDQ	VA26EGR	VA27V4Y	VA28NG1	VA29UNG	VA2CXDR			
VA23S64	VA25RHC	VA26K1N	VA27WDP	VA28SC8	VA29UPA	VA2D9X8			
VA24R3X	VA25S3A	VA26K1R	VA27WDP	VA28XLO	VA29Z98	VA2DAOS			
33875-40 Additional Lots Impacted									
VA23LXN	VA23WY0	VA2446L	VA24AFN	VA24FA2	VA25DKB				
VA23WXZ	VA23X94	VA249A6	VA24EYN	VA2562K					

33695-28 DBS Lead with StimLoc®	
VA25K4W	
33895-28 Additional Lots Impacted	
VA25CMZ	VA25DKD

35505-01 Spare Parts Kit for StimLoc® Burr Hole Cover			
082300620	082307020	082329819	082332919
			082335119
			082335330
35505-01 Additional Lots Impacted			
082316820			082326919

33915-40 DBS Lead with StimLoc®				
VA2391V	VA25B91	VA2AD6N	VA2BJWK	VA2DN50
				VA2DR23

33895-40 DBS Lead with StimLoc®									
VA21X0Y	VA24WXJ	VA260NN	VA27QE4	VA28NFM	VA29ZUO	VA2BE8A	VA2COET		
VA21ZJV	VA25101	VA26233	VA27RET	VA28SCE	VA2A3HK	VA2BEXC	VA2CQFM		
VA21ZL1	VA259WX	VA2670U	VA27REU	VA28URD	VA2A6K7	VA2BF1G	VA2COH2		
VA227NQ	VA25B79	VA2672S	VA27SWB	VA28JURE	VA2ACW4	VA2BFG0	VA2CRKW		
VA228FU	VA25HSZ	VA26GGZ	VA27V8S	VA28XHX	VA2ACW5	VA2BHHW	VA2D6WD		
VA22C6L	VA25N4Y	VA26GPA	VA27WDE	VA28ZQ0	VA2AD57	VA2BJEH	VA2D71G		
VA22KF4	VA25N50	VA26KJ3	VA27ZA2	VA28ZQ2	VA2AD5G	VA2C8BG	VA2D730		
VA22MXM	VA25N6D	VA26NMG	VA27ZRE	VA291YL	VA2AH9C	VA2CABX	VA2D739		
VA22TDL	VA25RSZ	VA26Q16	VA280V2	VA291YM	VA2AHHR	VA2CBQ0	VA2D73E		
VA22V9R	VA25TBA	VA26G6E	VA2835H	VA2924E	VA2AHNG	VA2CFBH	VA2DAZA		
VA22VZB	VA25UBK	VA26R4H	VA2865T	VA2924F	VA2AHNM	VA2CJ4Z	VA2DAZT		
VA22Y79	VA25UG1	VA26TK5	VA2893X	VA29LPD	VA2AHT7	VA2CK66	VA2DB2C		
VA237AP	VA25VKR	VA26XGF	VA289WG	VA29LUC	VA2AR36	VA2CK8L	VA2DB2L		
VA2382J	VA25VQD	VA26ZEV	VA289WH	VA29MUW	VA2B35B	VA2CLRF	VA2DB2V		
VA2382Y	VA25XC7	VA27ZFP	VA28DN6	VA29PLU	VA2B35C	VA2CN0F	VA2DBAU		
VA2384E	VA25YHU	VA275D6	VA28E06	VA29PM8	VA2B7G5	VA2CN0H	VA2DUR8		
VA239JK	VA25YHW	VA276MJ	VA28KWJ	VA29UB3	VA2BDS1	VA2CN7Z	VA2DUR9		
VA23P6D	VA25YR5	VA27E9P	VA28LHR	VA29UPD	VA2BDS5	VA2CN86	VA2DURH		
VA2355Z	VA25ZJ3	VA27JJS	VA28LHU	VA29UPH	VA2BDSX	VA2CN8A			
VA24PD4	VA25ZJ6	VA27K8D	VA28M21	VA29ZES	VA2BE44	VA2CNX0			
VA24RVR	VA25ZUB	VA27NE2	VA28M22	VA29ZM2	VA2BE7W	VA2CNXG			
VA24WXH	VA25ZWB	VA27PDB	VA28M9B	VA29Z5C	VA2BE86	VA2CPPV			

33895-40							
Additional Lots Impacted							
VA23MM7	VA23TVY	VA240PB	VA24237	VA2493U	VA24EYM	VA24LOS	VA25LHE
VA23S65	VA23WXW	VA240YK	VA2440E	VA2493V	VA24G51	VA24M5P	VA25PZU
VA23TFY	VA23X95	VA241H1	VA244QV	VA24A58	VA24G7S	VA25B78	VA25QSW
VA23TVT	VA23XYL	VA241NE	VA245W8	VA244YZ	VA24GWZ	VA25CF3	

924256			
StimLoc® Burr Hole Cover			
082202020A	082203820A	082211120A	082228819A
082202121A	082207920A	082214120A	082232319A
Additional Lot Impacted			
082224219A			

DB5000	
StimLoc® Support Clips	
082104420	