

Anexo 1:
Tabela de Produtos Afetados

Segue abaixo a lista dos produtos que estão afetados na ação de campo

FA-2021-030 – recolhimento de produto:

Lote	Código	Descrição do Produto	Período de Comercialização	Registro do Produto
17C24T716	AMC9627	Equipo Para Paclitaxel Com Entrada De Ar	2017 a 2019	10068390316
17D01T091	AMC9627	Equipo Para Paclitaxel Com Entrada De Ar	2017	10068390316
18H25T446	AMC9607C	Equipo Photo Para Medicamento Sensível à Luz	2019	10068390235
18I14T757	AMC9606	Equipo Revestido Por Polietileno (PE)	2019	10068390249
16K24T434	VMC9607C	Equipo Photo Para Medicamento Sensível à Luz - Baxter	2017	80145249043
17H31T393	VMC9626	Extensor Com Adaptador de Seringa	2018	80145249046
18D13T194	VMC9606	Equipo Revestido Por Polietileno (PE)	2018 a 2020	80145249041
18B24T495	VMC9626	Extensor Com Adaptador de Seringa	2018	80145249046
19C15T769	AMC9606	Equipo Revestido Por Polietileno (PE)	2019	10068390249
20F21T820	AMC9694	Equipo Buretrol I.V	2020 a 2021	80145249050