



Aviso de RECOLIMENTO DE PRODUTO

Bom dia Dr. _____, tudo bem?

Conforme conversado por telefone, a FUJIFILM Irvine Scientific nos informou que foi identificado problemas na fabricação do lote do Óleo Mineral (ref. 9305-100mL lote 0000011351).

Por conta disso, o fabricante está solicitando a suspensão imediata do uso e o recolhimento dos frascos de 100mL do lote em questão. Como medida preventiva, solicita também o recolhimento dos frascos de 500mL (ref. 9305-100mL) do lote 0000011367.

Vale informar que essa ação se deu a partir do recebimento de um pequeno número de reclamações ao redor do mundo, e isso levantou a investigação por parte do fabricante.

A Spectrun fará esse recolhimento através de um processo de devolução e os custos envolvidos nesse processo (valor dos produtos e frete para retorno dos itens) serão 100% custeados pelo fabricante.

Como detentores do registro do produto e seguindo os padrões da RDC 551/21 que trata sobre ação de campo, solicitamos que preencham a tabela abaixo com as quantidades de frascos de óleos recebidos (favor detalhar o número de frascos em uso e lacrados) e, em anexo, enviamos a notificação formal do fabricante referente ao recall com a informação na íntegra.

Cliente	Quantidade de óleo vendida		Nº NF Venda	Qde a ser recolhida		Em uso		Lacrados	
	100mL - lote 011351	500mL - lote 011367		100mL - lote 011351	500mL - lote 011367	100mL - lote 011351	500mL - lote 011367	100mL - lote 011351	500mL - lote 011367

Lamentamos pelo ocorrido e nos colocamos à inteira disposição para orientá-los no que se fizer necessário.

Danielle Pavão
Bióloga e Responsável Técnica
CRBio-01: 047866/01-D