

Rhythm Management

4100 Hamline Avenue North St. Paul, MN 55112-5798 www.bostonscientific.com

Novembro de 2023

Prezado Paciente,

Recentemente, fornecemos ao seu cardiologista novas informações sobre alguns marca-passos da Boston Scientific e dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca (CRT-P). As informações que fornecemos ao seu médico estão disponíveis em nosso site e podem ser localizadas em www.BostonScientific.com/advisory. O seu médico será capaz de explicar a você como o seu dispositivo pode ser afetado e pode trabalhar com você para criar o melhor plano com base nas suas necessidades individuais de saúde. Para alguns pacientes, o marca-passo ou CRT-P pode precisar ser substituído por um novo dispositivo antes do esperado.

Para confirmar se o seu marca-passo ou CRT-P foi afetado, visite este site: www.BostonScientific.com/lookup. Você precisará inserir o seu idioma, bem como os números do modelo e de série do seu dispositivo, que pode ser encontrado no seu cartão de identificação do paciente.

O que você deve fazer?

- Mantenha e compareça em todos seus compromissos médicos e de verificação do dispositivo agendados.
- Converse com o seu médico sobre as melhores etapas para gerenciar o seu sistema de marca-passo.

Na Boston Scientific, a segurança do paciente é nossa prioridade e nosso foco constante. Estamos comprometidos em trabalhar estreitamente com você e seu médico. Recomendamos que você discuta esta carta com o seu médico, que sabe melhor como estas novas informações podem lhe afetar.

Atenciosamente,

Elisangela Molina

Electronically signed by: Elisangela Molina Reason: I am the Approver Date: Nov 28. 2023 12:15 GMT-3

Elisangela Molina

Gerente de Garantia da Qualidade e Responsável Técnica