



PROLIFE
tecnologia a serviço da medicina

Março/2026

Aviso de Segurança: Polígrafo de Eletrofisiologia Cardian Plus – Correção de Instabilidade na Comunicação

Registro ANVISA: 82776280001

Números de Série afetados:

CP254026601
CP254028304
CP254033401
CP254028301
CP254028302
CP254028305
CP254069701
CP254092901
CP244006901
CP254065901
CP254065902
CP254065903
CP254065905
CP254057701
CP254073101
CP254066101
CP254066102
CP254065906
CP254065907
CP254065908
CP264294201
CP264313001
CP254260901

Referência: AC-CD-2026

Atenção! Este documento contém informações importantes para o uso contínuo, seguro e adequado de seu equipamento.

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

37650-000 - Av. Genésio Vargas, 732
Recanto dos Ipês - Camanducaia - MG - Brasil
SAC: 0800 606 4698



PROLIFE
tecnologia a serviço da medicina

Prezado Cliente,

Foi constatado, após testes internos, a necessidade de correção de uma possível instabilidade na comunicação entre o módulo Cardian Plus e o notebook, ocasionada por uma perda momentânea da capacidade da interface USB de transmitir os dados. Após análise pelo nosso departamento de Pesquisa & Desenvolvimento, a orientação é que os equipamentos listados neste alerta devem passar por processo de atualização, que será efetuado pelo departamento de Suporte ao Cliente da Pró-Life. Portanto, se você recebeu esta carta, por favor, entre em contato com a Pró-Life para obter as orientações necessárias.

É importante mencionar que, até o momento, nenhum evento adverso foi relatado.

Caso você necessite de mais informações ou orientações relacionadas a este alerta, entre em contato com nosso departamento de Suporte ao Cliente através do telefone 0800 606 4698, Whatsapp (11) 99288-0394/ (11) 97143-3893 ou e-mail: suporteaocliente@prolife.com.br

Atenciosamente,

Andresa Bastos

Diretora de Assuntos Regulatórios

Laszlo Tauszig

Responsável Técnico

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

37650-000 - Av. Genésio Vargas, 732
Recanto dos Ipês - Camanducaia - MG - Brasil
SAC: 0800 606 4698