

Aos nossos clientes dos equipamentos Atlan

Abril de 2026.

Adendo - Aviso de segurança importante!

Possível falha da ventilação automática devido a um erro no sistema eletrônico do motor.

Isso afeta **apenas** as estações de trabalho de anestesia Atlan com números de série de acordo com a lista anexa. Outros aparelhos de anestesia **NÃO** são afetados!

Prezados clientes,

Como parte de uma medida corretiva em Outubro 2024 – **TSB 13**, distribuímos o “Aviso Importante de Segurança” em anexo e, como medida de precaução, substituímos os motores dos ventiladores que foram afetados por um desvio temporário no processo de montagem. Em nosso monitoramento contínuo do mercado, determinamos que um número limitado de dispositivos Atlan também foi afetado por este aviso de Outubro 2024 e, como medida de precaução, faremos a substituição desses motores.

Por favor, consulte o “Aviso Importante de Segurança” em anexo, de Outubro 2024, e a lista de dispositivos Atlan afetados ao final deste documento..

Por favor, certifique-se de que todos os usuários do Atlan e todas as outras possíveis pessoas envolvidas em sua empresa tomem conhecimento deste importante aviso de segurança.

Para confirmação, preencha o Formulário de Resposta em anexo e devolva-o para nós em até 14 dias.

Se você tiver disponibilizado os produtos a terceiros, encaminhe uma cópia deste documento a eles. Guarde este documento até no mínimo a data em que o motor for substituído. As autoridades responsáveis foram notificadas sobre essa ação.

Até lá, por favor continue operando seus dispositivos com o cuidado habitual, utilizando-os apenas sob supervisão permanente, em conformidade com as instruções de uso do Atlan. Em caso de falha da ventilação mecânica, deve-se recorrer ao modo de ventilação Man/Spon para realizar a ventilação manual do paciente, conforme necessário.

Gostaríamos de agradecer pelo apoio e pedir desculpas por qualquer incômodo que esta medida possa ter causado. Foram medidas instituídas para reforçar o compromisso e a responsabilidade da marca Dräger.

Em caso de dúvidas, por favor entre em contato com o telefone **11 4689-4900** (segunda a sexta, das 08:15 as 17:45) ou através do e-mail relacionamento@draeger.com

Com os melhores cumprimentos,

Mariana Gabbi
Gerente de Serviços

Rubens Ienaga
Gerente de Desenvolvimento de Negócios

ANEXO I – LISTA DE EQUIPAMENTOS AFETADOS NO BRASIL.

Equipamento	Código	Número de série	Equipamento	Código	Número de série
Atlan A300	8621300	ASSK-0307	Atlan A300	8621300	ASSL-0203
Atlan A300	8621300	ASSK-0308	Atlan A300	8621300	ASSL-0204
Atlan A300	8621300	ASSK-0306	Atlan A300	8621300	ASSL-0205
Atlan A350	8621500	ASSK-0299	Atlan A300	8621300	ASSL-0206
Atlan A350	8621500	ASSK-0298	Atlan A300	8621300	ASSL-0207
Atlan A350	8621500	ASSK-0297	Atlan A300	8621300	ASSL-0320
Atlan A350	8621500	ASSK-0296	Atlan A300	8621300	ASSL-0321
Atlan A350	8621500	ASSK-0295	Atlan A300	8621300	ASSL-0329
Atlan A300	8621300	ASSK-0294	Atlan A300	8621300	ASSL-0330
Atlan A300	8621300	ASSK-0293	Atlan A300	8621300	ASSL-0331
Atlan A350	8621500	ASSK-0281	Atlan A300	8621300	ASSL-0332
Atlan A350	8621500	ASSK-0282	Atlan A300	8621300	ASSL-0333
Atlan A350	8621500	ASSK-0283	Atlan A300	8621300	ASSL-0334
Atlan A350	8621500	ASSK-0284	Atlan A300	8621300	ASSL-0335
Atlan A350	8621500	ASSK-0285	Atlan A300	8621300	ASSL-0290
Atlan A300	8621300	ASSK-0286	Atlan A300	8621300	ASSL-0291
Atlan A300	8621300	ASSK-0287	Atlan A300	8621300	ASSL-0292
Atlan A300	8621300	ASSK-0288	Atlan A300	8621300	ASSL-0293
Atlan A300	8621300	ASSK-0289	Atlan A300	8621300	ASSL-0294
Atlan A300	8621300	ASSK-0290	Atlan A300	8621300	ASSL-0295
Atlan A300	8621300	ASSK-0291	Atlan A300	8621300	ASSL-0296
Atlan A300	8621300	ASSK-0292	Atlan A300	8621300	ASSL-0297
Atlan A350 XL	8621600	ASSL-0001	Atlan A300	8621300	ASSL-0317
Atlan A350 XL	8621600	ASSL-0002	Atlan A300	8621300	ASSL-0318
Atlan A350 XL	8621600	ASSL-0003	Atlan A300	8621300	ASSL-0319
Atlan A350 XL	8621600	ASSL-0004	Atlan A350	8621500	ASSL-0081
Atlan A350 XL	8621600	ASSL-0005	Atlan A350	8621500	ASSL-0082
Atlan A350 XL	8621600	ASSL-0006	Atlan A350	8621500	ASSL-0083
Atlan A350	8621500	ASSK-0363	Atlan A350	8621500	ASSL-0084
Atlan A350	8621500	ASSK-0364	Atlan A350	8621500	ASSL-0085
Atlan A350	8621500	ASSK-0365	Atlan A350	8621500	ASSL-0086
Atlan A350	8621500	ASSK-0366	Atlan A350	8621500	ASSL-0026
Atlan A350	8621500	ASSK-0367	Atlan A350	8621500	ASSL-0027
Atlan A350	8621500	ASSK-0368	Atlan A350	8621500	ASSL-0028
Atlan A350	8621500	ASSK-0369	Atlan A350	8621500	ASSL-0029
Atlan A350	8621500	ASSK-0370	Atlan A350	8621500	ASSL-0030
Atlan A350	8621500	ASSK-0371	Atlan A350	8621500	ASSL-0054
Atlan A350	8621500	ASSK-0372	Atlan A350	8621500	ASSL-0055
Atlan A300	8621300	ASSL-0202	Atlan A350	8621500	ASSL-0056

Equipamento	Código	Número de série	Equipamento	Código	Número de série
Atlan A350	8621500	ASSL-0057	Atlan A350	8621500	ASSH-0196
Atlan A350	8621500	ASSL-0058	Atlan A350	8621500	ASSH-0190
Atlan A350	8621500	ASSL-0103	Atlan A350	8621500	ASSH-0191
Atlan A350	8621500	ASSL-0104	Atlan A350	8621500	ASSH-0192
Atlan A350	8621500	ASSL-0105	Atlan A350	8621500	ASSH-0193
Atlan A350	8621500	ASSL-0106	Atlan A350	8621500	ASSH-0194
Atlan A350	8621500	ASSL-0107	Atlan A350	8621500	ASSH-0195
Atlan A350	8621500	ASSL-0108	Atlan A300	8621300	ASTA-0123
Atlan A350	8621500	ASSL-0109	Atlan A300	8621300	ASSB-0351
Atlan A350	8621500	ASSL-0110	Atlan A300	8621300	ASSB-0352
Atlan A350	8621500	ASSL-0111	Atlan A300	8621300	ASSB-0353
Atlan A350	8621500	ASSL-0112	Atlan A300	8621300	ASSB-0354
Atlan A300	8621300	ASSL-0124	Atlan A300	8621300	ASSB-0355
Atlan A300	8621300	ASSL-0125	Atlan A300	8621300	ASSB-0356
Atlan A300	8621300	ASSL-0126	Atlan A300	8621300	ASSB-0357
Atlan A300	8621300	ASSL-0127	Atlan A300	8621300	ASSB-0358
Atlan A300	8621300	ASSL-0128	Atlan A300	8621300	ASSB-0359
Atlan A300	8621300	ASSL-0129	Atlan A300	8621300	ASSB-0360
Atlan A300	8621300	ASSL-0130	Atlan A300	8621300	ASSB-0361
Atlan A300	8621300	ASSL-0131	Atlan A300	8621300	ASSB-0362
Atlan A350	8621500	ASSL-0132	Atlan A300	8621300	ASSB-0363
Atlan A350	8621500	ASSL-0133	Atlan A300	8621300	ASSB-0364
Atlan A350	8621500	ASSL-0134	Atlan A300	8621300	ASSB-0365
Atlan A350	8621500	ASSL-0135	Atlan A300	8621300	ASSB-0366
Atlan A350	8621500	ASSL-0136	Atlan A300	8621300	ASSB-0367
Atlan A350	8621500	ASSL-0137	Atlan A300	8621300	ASSB-0368
Atlan A350	8621500	ASSL-0138	Atlan A300	8621300	ASSB-0369
Atlan A350	8621500	ASSL-0139	Atlan A300	8621300	ASSB-0370
Atlan A350	8621500	ASSL-0140	Atlan A300	8621300	ASSB-0174
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0210	Atlan A300	8621300	ASSB-0175
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0211	Atlan A300	8621300	ASSB-0176
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0209	Atlan A300	8621300	ASSB-0177
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0208	Atlan A300	8621300	ASSB-0178
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0207	Atlan A300	8621300	ASSB-0179
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0212	Atlan A300	8621300	ASSB-0102
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0206	Atlan A300	8621300	ASSB-0103
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0205	Atlan A300	8621300	ASSB-0104
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0204	Atlan A300	8621300	ASSB-0105
Atlan A300 XL	8621400	ASSH-0203	Atlan A300	8621300	ASSB-0106
Atlan A350	8621500	ASSH-0199	Atlan A300	8621300	ASSB-0107
Atlan A350	8621500	ASSH-0198	Atlan A300	8621300	ASSB-0108

Equipamento	Código	Número de série	Equipamento	Código	Número de série
Atlan A350	8621500	ASSH-0197	Atlan A300	8621300	ASSB-0109
Atlan A300	8621300	ASSB-0110	Atlan A350	8621500	ASSA-0302
Atlan A300	8621300	ASSB-0111	Atlan A350	8621500	ASSA-0303
Atlan A300	8621300	ASSB-0112	Atlan A350	8621500	ASSA-0304
Atlan A300	8621300	ASSB-0113	Atlan A350	8621500	ASSA-0305
Atlan A300	8621300	ASSB-0114	Atlan A300	8621300	ASSA-0306
Atlan A300	8621300	ASSB-0115	Atlan A300	8621300	ASSA-0307
Atlan A300	8621300	ASSB-0116	Atlan A300	8621300	ASSA-0308
Atlan A300	8621300	ASSB-0117	Atlan A300	8621300	ASSA-0309
Atlan A300	8621300	ASSB-0118	Atlan A300	8621300	ASSA-0310
Atlan A300	8621300	ASSB-0119	Atlan A300	8621300	ASSA-0311
Atlan A300	8621300	ASSB-0120	Atlan A300	8621300	ASSA-0312
Atlan A300	8621300	ASSB-0185	Atlan A300	8621300	ASSA-0313
Atlan A300	8621300	ASSB-0186	Atlan A300	8621300	ASSA-0314
Atlan A300	8621300	ASSB-0187	Atlan A300	8621300	ASSA-0315
Atlan A300	8621300	ASSB-0188	Atlan A350	8621500	ASSA-0316
Atlan A300	8621300	ASSB-0189	Atlan A350	8621500	ASSA-0317
Atlan A300	8621300	ASSB-0190	Atlan A350	8621500	ASSA-0318
Atlan A300	8621300	ASSB-0191	Atlan A350	8621500	ASSA-0319
Atlan A300	8621300	ASSB-0192	Atlan A350	8621500	ASSA-0320
Atlan A300	8621300	ASSB-0193	Atlan A350	8621500	ASSA-0321
Atlan A300	8621300	ASSB-0194	Atlan A350	8621500	ASSA-0322
Atlan A300	8621300	ASSB-0195	Atlan A350	8621500	ASSA-0323
Atlan A300	8621300	ASSB-0196	Atlan A350	8621500	ASSA-0324
Atlan A300	8621300	ASSB-0197	Atlan A350	8621500	ASSA-0325
Atlan A300	8621300	ASSB-0198	Atlan A350	8621500	ASSA-0326
Atlan A300	8621300	ASSB-0199	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0184
Atlan A300	8621300	ASSA-0287	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0185
Atlan A300	8621300	ASSA-0288	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0186
Atlan A300	8621300	ASSA-0289	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0187
Atlan A300	8621300	ASSA-0290	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0129
Atlan A300	8621300	ASSA-0291	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0130
Atlan A300	8621300	ASSA-0292	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0131
Atlan A300	8621300	ASSA-0293	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0132
Atlan A300	8621300	ASSA-0294	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0133
Atlan A300	8621300	ASSA-0295	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0134
Atlan A300	8621300	ASSA-0296	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0153
Atlan A350	8621500	ASSA-0297	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0154
Atlan A350	8621500	ASSA-0298	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0155
Atlan A350	8621500	ASSA-0299	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0156
Atlan A350	8621500	ASSA-0300	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0157

Equipamento	Código	Número de série	Equipamento	Código	Número de série
Atlan A350	8621500	ASSA-0301	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0158
Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0160	Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0159
Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0161	Atlan A300	8621300	ASSC-0330
Atlan A300 XL	8621400	ASSA-0162	Atlan A300	8621300	ASSC-0331
Atlan A300	8621300	ASSF-0126	Atlan A300	8621300	ASSC-0284
Atlan A300	8621300	ASSF-0127	Atlan A300	8621300	ASSC-0285
Atlan A300	8621300	ASSF-0125	Atlan A300	8621300	ASSC-0286
Atlan A300	8621300	ASSF-0124	Atlan A300	8621300	ASSC-0287
Atlan A300	8621300	ASSF-0123	Atlan A300	8621300	ASSC-0288
Atlan A300	8621300	ASSF-0198	Atlan A300	8621300	ASSC-0289
Atlan A300	8621300	ASSF-0199	Atlan A300	8621300	ASSC-0290
Atlan A300	8621300	ASSF-0200	Atlan A300	8621300	ASSC-0291
Atlan A300	8621300	ASSF-0157	Atlan A300	8621300	ASSC-0292
Atlan A300	8621300	ASSF-0158	Atlan A300	8621300	ASSC-0293
Atlan A300	8621300	ASSF-0159	Atlan A300	8621300	ASSC-0294
Atlan A300	8621300	ASSF-0160	Atlan A300	8621300	ASSC-0295
Atlan A300	8621300	ASSF-0161	Atlan A300	8621300	ASSC-0296
Atlan A300	8621300	ASSF-0184	Atlan A300	8621300	ASSC-0297
Atlan A300	8621300	ASSF-0185	Kit Ventilator, assembly	8621410	ASSH-0273
Atlan A300	8621300	ASSF-0186			
Atlan A300	8621300	ASSF-0187			
Atlan A300	8621300	ASSF-0188			
Atlan A300	8621300	ASSF-0189			
Atlan A300	8621300	ASSC-0326			
Atlan A300	8621300	ASSC-0327			
Atlan A300	8621300	ASSC-0328			
Atlan A300	8621300	ASSC-0329			