

Tijucas do Sul, 16 de março de 2016.

Referente: Recolhimento do produto Frasco Coletor Camahe Broncolon

Lotes: 1408002 e 1507004

Registro ANVISA: 80670160002

Prezado cliente,

Esta carta tem o objetivo de informar que a Camahe Produtos para Saúde está realizando o recolhimento dos lotes listados do produto Frasco Coletor Camahe Broncolon.

A Camahe está iniciando este recall baseado na investigação interna através de informações de pós-produção que revelaram que algumas unidades do produto apresentaram gramatura inadequada para a utilização em conexão com sistema de vácuo hospitalar, podendo ocasionar o rompimento do frasco.

Comunicamos aos nossos distribuidores que devem descontinuar o uso imediatamente e segregar em quarentena os produtos objetos deste recall. Solicitamos o envio deste comunicado de recall imediatamente para cada cliente que recebeu estes produtos para informá-los sobre este problema.

Somente os lotes específicos listados acima fazem parte deste recall.

Favor completar os dados abaixo:

Com o abaixo assinado, confirmo o recebimento e a tomada das ações descritas nesta notificação.

Nome do Distribuidor/Cliente:

Data do Recebimento desta notificação:

Nome completo:

Assinatura:


Esta carta deverá ser devolvida a Camahe com os dados acima preenchidos, em até 07 dias da data de recebimento como evidência desta notificação para o e-mail:

responsavel.tecnica@camahe.com.br

Em caso de dúvidas, contatar a área técnica, através do telefone (41) 3674-1331 ou e-mail responsavel.tecnica@camahe.com.br.

Contamos com sua colaboração e apoio.

Atenciosamente,



Morgana Karine Salomon Batista
Responsável técnica
CRQ PR 09302715