



Aviso de Campo
Abbott Diagnóstico Molecular
Produto: Alinity m System
Número de Lista: 08N53-002
Número de Série: Não específico de série
Identificador de Dispositivo Único (UDI): (01)00884999048034

Prezado Cliente Abbott,

Este comunicado contém informações importantes sobre o seu Alinity m System, Número de Lista 08N53-002. Leia atentamente estas informações.

Explicação

Um *Technical Service Bulletin* (TSB) foi executado por um Engenheiro de Serviço de Campo (FSE) em seu Alinity m System, especificamente, o TSB 640-057A (Inspeção e Instalação do Painel de Elevador Ausente do Alinity m).

Impacto

Seu Alinity m System foi inspecionado pela Abbott e possui a configuração correta. Não há impacto sobre o seu Alinity m System.

Medidas Necessárias

A avaliação do Elevador da IRU instalado em seu Alinity m System foi concluída e nenhuma ação foi necessária para o seu sistema.

Preencha e envie o Formulário de Resposta do Cliente em anexo.

Revise estas informações com sua equipe de laboratório e guarde este comunicado para consultas futuras. Em caso de dúvidas relacionadas a este comunicado, entre em contato com o seu representante Abbott local. Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes causados ao seu laboratório.

Atenciosamente,

Ray Bastian
Vice-Presidente Divisional, Garantia de Qualidade
Abbott Diagnóstico Molecular